Zonen Zündschutzarten Kennzeichnung



10. 2023



Akkreditierte Prüfstelle Explosionsschutz STS 0421

Wölferstrasse 24 CH-4414 Füllinsdorf Web: www.pruefstelle.ch E-Mail: info@leumann.ch Tel. 061 467 98 98 Fax 061 467 98 99

Das Gefahrendreieck




Mögliche Massnahme zur Verhinderung einer Explosion

- -Vermeidung einer Zündquelle (Sekundärer Explosionsschutz)
- -Ersatz durch nicht brennbare Stoffe (Primärer Explosionsschutz)
- -Ersatz durch ein Inertgas (Primärer Explosionsschutz)

Gemische 100 Vol% Keine Verbrennungsreaktion (zu fettes Gemisch, Saverstoffmangel) Verpuffung **Obere Zündgrenze Explosion**, wenn Zündquelle Zündbereich vorhanden **Untere Zündgrenze Keine Explosion** (zu mageres Gemisch) 0 Vol% 100

Konzentration in Luft (Gemisch)

Beurteilungsablauf



Luft

Organisatorische Massnahmen

- Sicherheitstechnische Überwachung und Wartung der Anlagen und Einrichtungen
- Abgrenzung und Beschriftung von Gefahrenzonen (Zoneneinteilung)
- Unterweisung der Beschäftigten
- Tragen von elektrostatisch leitfähigem Schuhwerk

Primärer Explosionsschutz

- Brennstoffersatz
- Inertisieren von Behältern
- Verwendung von geschlossenen Systemen
- Lüftungsmassnahmen
- Quellenabsaugung
- Konzentrationsüberwachung

Sekundärer Explosionsschutz

Vermeidung von Zündquellen:

- Elektrostatischen Entladungen
- Feuer, Flamme und Glut
- Heisse Oberflächen
- Elektrische Funken
- Nicht elektrische Funken
- Zweckmässige Betriebsanleitungen

Gruppen

Gruppe I

Schlagwettergefährdeten Grubenbauen

Gruppe II

Explosionsfähige Gasatmosphären

- IIA, typisches Gas ist Propan
- IIB, typisches Gas ist Ethylen
- IIC, typisches Gas ist Wasserstoff

Gruppe III


Stäube

- IIIA, brennbare Flusen > 500 μ m
- IIIB, nicht leitfähiger Staub>10³ u1m

≤ ³Ωı

Zonen / Gas






Zone 0





Zone 1





Zone 2



Zonen / Staub davernd Zone 20 langzeitig Zone 20 kurzzeitig und dafür häufig gelegentlich Zone 21 Zone 21 periodisch Zone 22 Zone 22 selten und nur für kurze Zeit IIIA Fasern / IIIB nicht-leitfähiger Staub / IIIC leitfähiger Staub

Normen IEC/EN	Elektrische Betriebsmittel Gas Zündschutzarten	Zone 0 EPL Ga	Zone 1 EPL Gb	Zone 2 EPL Gc	
60079-0	Allgemeine Anforderungen	EFL Gu	LFL OB	EFL OC	
60077-0	Druckfeste Kapselung		db		
60079-2	Überdruckkapselung		pa; pxb; pyb		
0001 1-L	- David General Policing		pu/ pxu/	pzc	
60079-5	Sandkapselung		qb		
60079-6	Ölkapselung		ob		
60079-7	Erhöhte Sicherheit		eb		
				ес	
60079-11	Eigensicherheit	ia			
			ib		
				ic	
60079-15	Schwadenschutz			nR	
	Begrenzte Energie			nL	
	Funkende Apparate			nC	
60079-18	Vergusskapselung	ma			
			mb		
				mc	
60079-26	Betriebsmittel mit EBL Ga				
60079-27	Konzept für eigensichere Feldbussysteme				
60079-28	Schutz von Einrichtungen und	op is	op is		
	Übertragungssystemen, die mit optischer		op pr		
	Strahlung arbeiten			op sh	

Normen	Elektrische Betriebsmittel Staub	Zone 20	Zone 21	Zone 22
IEC/EN	Zündschutzarten	EPL Da	EPL Db	EPL Dc
60079-0	Allgemeine Anforderungen			
60079-11	Eigensicherheit	ia	ia	
			ib	
				ic
60079-18	Schutz durch Vergusskapselung	ma	α	
			mb	
				mc
60079-31	Schutz durch Gehäuse	ta		
			tb	
				tc

nicht elektrische Betriebsmittel

Normen ISO/EN	Nicht elektrische Betriebsmittel Zündschutzarten	Zone 0	Zone 1	Zone 2
80079-36	Grundlegende Methodik und Anforderungen			
80079-37	Schutz durch konstruktive Sicherheit	C		
80079-37	Zündquellenüberwachung	b		
80079-37	Schutz durch Flüssigkeitskapselung	k		